

ООО «ТехТрансЛайн»
 Прайс Лист
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АКПП, CVT, DSG
 Токарно-Фрезерные работы

- Все предоставляемые детали для работ, должны быть в чистом, отмытом виде (мойка-1000 руб.)
- Конуса вариаторов (CVT) должны предоставляться в разобранном виде (разбор конуса-1000 руб)

МОДЕЛЬ АКПП	Выполняемые услуги	Цена
0B5 DL501/DQ500	Восстановление передней крышки	3000
	Восстановление корпуса КПП под подшипник выходного вала ШРУС	3000
MPS6/6DCT250/6DCT450/ 6DCT470	Восстановление корпуса и колокола направляющих вилок включения	От 5000
	Восстановление посадочного места под подшипник первичного вала	3000
03-72 LE	Восстановление суппорта центрального	4000
09G/09K/09M/TF80/TF81	Восстановление ступицы корпуса	5000 -7000
09G/09K/09M/TF80/TF81	Ремонт передачи планетарной, задней	5000
	Ремонт передачи планетарной, передней	3000
09G / 09K /09M TF-60/61SN	Врезка подшипника в нижнюю ступицу + шлифовка барабана K2	5000
4L30 /4L60 /5L40 /6L45 /6L80	Проточка поверхностей колокола (три плоскости)	4500 - 5500
4L60/65E	Проточка поверхности ступицы насоса	500
4T65E	Восстановление барабана 2nd	4000
4L60/4L65/5L40E	Замена клапана редукционного в статоре насоса (ремонтного размера)	5000
6L45/6L50/6L80/6L90	Замена клапана редукционного в статоре насоса (ремонтного размера)	7000
4R55E / 5R55E, N,S,W	Изготовление и установка втулки сервопривода	3000
ZF 5HP19	Восстановление поверхности посадочной и установка новой втулки насоса	2500
AW55-50/AW55-51 AW50-40/AW50-42 AW60-40(AF13)/AW60-41(AF17)	Изготовление и установка втулки ремонтной, под обойму подшипника в колоколе	3000
	Восстановление канала смазки	1000
	Восстановление посадочного места обоймы подшипника корпусного	4000
AW60-40(AF13) AW60-41(AF17)	Восстановление задней крышки	4000
ZF 6HP19-6HP34	Изготовление и установка втулки в вал, барабан, шелл ZF – за 1 шт.	1000
GM 6T30/6T40/6T45/6T50 FORD 6F35	Восстановление поверхности рабочей, под подшипник шестерни Driven (ведомой)	3000
	Восстановление места посадочного под поршень 2/6	5000
MB 722.6	Обработка вала выходного под подшипник	300
MB 722.6/722.9	Проточка поверхности колокола (1 плоскость)	1000
ZF 8HP45/55/70/90	Изготовление втулок в валы (1 позиция, бронза)	3000
FNR5/4F27	Изготовление и установка втулки сервопривода	3000
	Восстановление посадочного места под аккумулятора	5000
FW6A-EL	Восстановление корпуса (посадочного места обоймы центрального подшипника + подшипник) на обмен	20000
RE0F09A (JF010E)	Замена клапана редукционного насоса (ремонтный размер)	5000
JF011/015/016/017	Замена втулки статора насоса	1000
	Замена клапана редукционного насоса (ремонтный размер)	4000
JF010/015/016/017	Восстановление крышки задней (посадочных мест обойм подшипников)	3000 -6000
JF010/011/015/016/017/018/019	Восстановление корпуса (посадочных мест обоймы подшипника)	3000 -9000
JF010/011/015/016/017/018/019	Изготовление втулки в вал (бронза)	3000
JF414	Восстановление места посадочного обоймы подшипника центрального (корпусного)	От 7000
JF506E	Восстановление барабана LOW (на обмен)	5000
JR710/711(RE7R01)	Восстановление суппорта Rear	3000
	Изготовление втулок в барабаны и валы (1 позиция, бронза)	3000
HONDA	Восстановление корпуса Regulator	3000
	Восстановление места посадочного обойм подшипников корпуса, колокола, крышки задней	От 2000
BTR M11	Восстановление насоса масляного (без втулки)	3000
	Восстановление статора насоса	3000 -5000
	Изготовление и установка втулки сервопривода	3000

	Ремонт корпуса путем установки подшипника под Барабан С1	7000
	Ремонт передачи планетарной задней	5000
BTR M78	Восстановление крышки масляного насоса (без втулки)	3000
	Восстановление ступицы насоса	10000
	Восстановление барабана	8000
	Восстановление передней планетарки	3000
	Изготовление втулок валов и планетарок	От 3000
K110/111/112/114/115 K310/311/312/313	Восстановление крышки задней (посадочных мест обойм подшипников)	3000-6000
	Восстановление корпуса (посадочных мест обоймы подшипника)	4000
U140/150/240/250/340	Восстановление крышки задней АКПП	4000
	Восстановление места посадочного обоймы подшипника центрального	4000
	Восстановление рабочих поверхностей корпуса АКПП (гидроаккумуляторы, сервопривод, выравнивание плоскости)	3000 -7000
U440/660/760/761	Восстановление места посадочного обоймы подшипника	5000
U660/760/761	Восстановление крышки задней АКПП	2500 -5000
	Восстановление внутренней части крышки, где работает тефлоновое кольцо барабана «Direct»	1000
	Выравнивание поверхностей статора насоса	700
A750/760/761 /960/AB60	Восстановление рабочих поверхностей корпуса (гидроаккумулятров)	5000 -7000
A4AF3/A4BF1/A4BF2/KM175/KM177	Восстановление барабана DIRECT	4000
A4CF1/2	Восстановление посадочного места подшипника промежуточного вала	4000
DP-0/DP-2/DP-8/AL4	Восстановление поверхности под ленту барабана директ	500
	Восстановление поверхности планетарного ряда	500
	Изготовление и установка втулок	От 3000
NISSAN/AUDI	Шлифовка конусов вариатора (4 плоскости) в разобранном виде Nissan	2000
	Шлифовка конусов вариатора (4 плоскости) в разобранном виде Audi	3000
	Разборка конусов вариатора (за 1 шт.)	1000
A500/518/618 42/44/46/47/48RH-RE	Восстановление посадочного места под ступицу барабана Reverse	4000
	Восстановление вошеров под сателлиты планетарных передач	3000 -5000
	Восстановление отверстий дифференциала под Шрус	От 2000
	Восстановление рабочей поверхности под кольца уплотнительные	От 3000
	Работы нестандартные токарно-фрезерные , решения нестандартных вопросов	По согласованию
	Проточка барабана под ленту	700
	Установка втулки бронзовой	3000
	Установка втулки стальной	3000